	ботки ртутьсодержащих отходов; отм. +0,000;участок отпарки ванн, отм.+7,500; помещение прожарки спецодежды, отм.+0,000; участок разборки насосов. отм.+0,000; отвальная выпарка, отм.+0,000; .+7,500; установка упаривания и кристаллизации растворов гидроксида лития; мастерская				
	Тяжесть:Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
92000017. Электрогазосварщик	Соблюдатьтребования к организации и проведению ремонтных работ, использованию средств индивидуальной защиты и мер личной профилактики, демеркуризационным мероприятиям в соответствии с СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», СП №2116-79 "Санитарными правилами по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, производящих ртуть" .При проведении сварочных работ на участках применять противоаэрозольную фильтрующую маску (респиратор) для защиты от сварочных аэрозолей или сварочный щиток с автономным блоком подачи и очистки воздухаОбеспечить эффективность вытяжной вентиляции на рабочем месте сварщика сварочном посту в мастерской. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Снижение времени воздействия вредных производственных факторов.			
	Шум: Для защиты органов слуха применять средства защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши)	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: При работе в зоне с нагревающим микроклиматом использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать питьевой режим, рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение воздействия вредного фактора			
	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на производственных участках здания 631:установка "Довод-	Увеличение искусственной освещенности			