	существующую систему приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.				
92000023. Электрогазосварщик	Соблюдатьтребования к организации и проведению ремонтных работ, использованию средств индивидуальной защиты и мер личной профилактики, демеркуризационным мероприятиям в соответствии с СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», СП №2116-79 "Санитарными правилами по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, производящих ртуть" .При проведении сварочных работ на участках применять противоаэрозольную фильтрующую маску (респиратор) для защиты от сварочных аэрозолей или сварочный щиток с автономным блоком подачи и очистки воздуха. Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции на рабочем месте сварщика сварочном посту в мехмастерской. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Снижение времени воздействия вредных производственных факторов.			
	Шум: Для защиты органов слуха применять средства защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши)	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: При работе в зоне с нагревающим микроклиматом использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать питьевой режим, рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение воздействия вредного фактора			
	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на производственных участках :Здание 655, помещение ГОУ и ГХН, отм.+7,200;Здание 663, помещение емкостного оборудования, отм.+7,200; Здание 663, помещение венткамеры МВГ5-6-7, отм.+9,000;Здание 631, установка "Доводка" , отм +0,000;+4,500;+7,500; Здание 631, участок прожарки спецодежды, отм.+0,000; Зда-	Увеличение искусственной освещенности			

по
ценки

(дата)