	"ЭКРИЛ";мастерская				
	Тяжесть:Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
92000010. Электрогазосварщик	Химический: Соблюдатьтребования к организации и проведению ремонтных работ, использованию средств индивидуальной защиты и мер личной профилактики, демеркуризационным мероприятиям в соответствии с СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», СП №2116-79 "Санитарными правилами по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, производящих ртуть" .При проведении сварочных работ на участках применять противоаэрозольную фильтрующую маску (респиратор) для защиты от сварочных аэрозолей или сварочный щиток с автономным блоком подачи и очистки воздухам. Обеспечить эффективность вытяжной вентиляции на рабочем месте сварщика сварочном посту в мастерской. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Снижение времени воздействия вредных производственных факторов.			
	Шум: Для защиты органов слуха применять средства защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши)	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: При работе в зоне с нагревающим микроклиматом использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать питьевой режим, рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение воздействия вредного фактора			
	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на производственных участках здания 663 :хим.передел, отм.+7,200; уст.КС 1-3, отм.+7,200;уст.КС 1-3, отм.+0,000;+3,600; компрессорная, отм.+0,000; здания 655, участок утилизации хлора, отм.+0,000;	Увеличение искусственной освещенности			