

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | ния и кристаллизации растворов гидрооксида лития; мастерская | | | | |
| | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 92000016. Слесарь-ремонтник | Химический: Соблюдать требования к организации и проведению ремонтных работ, использованию средств индивидуальной защиты и мер личной профилактики, демеркуризационным мероприятиям в соответствии с СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», СП №2116-79 "Санитарными правилами по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, производящих ртуть". Обеспечить эффективность вентиляционной системы. Соблюдать режимы технологических процессов для исключения выбросов, не рассчитанных на существующую систему приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. | Защита от воздействия вредных производственных факторов. Снижение времени воздействия вредных производственных факторов. | | | |
| | Шум: Для защиты органов слуха применять средства защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши) при работе с зонах: ;Здание 631, помещение прожарки спецодежды, отм.+0,000; здание 631, помещение отпарки ванн, здание 631, агрегат №14, отм +0,000; +7.500; агрегат №13-24, отм +0,000; +7.500 | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Микроклимат: При работе в зоне с нагревающим микроклиматом использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать питьевой режим, рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение воздействия вредного фактора | | | |
| | Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на производственных участках здания 631: установка "Доводка", отм +0,000; +4,500; +7,500; агрегат №14, отм +0,000; +7.500; агрегат №13-24, отм +0,000; +7.500; установка перера- | Увеличение искусственной освещенности | | | |