

	<p>Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на производственных участках здания 631: установка "Доводка", отм +0,000; +4,500; +7,500; агрегат №14, отм +0,000; +7.500; агрегат №13-24, отм +0,000; +7.500; установка переработки ртутьсодержащих отходов, отм. +0,000; участок отпарки ванн, отм.+7,500; помещение прожарки спецодежды, отм.+0,000; участок разборки насосов. отм.+0,000; отвальная выпарка, отм.+0,000; .+7,500; установка упаривания и кристаллизации растворов гидрооксида лития; мастерская</p>	Увеличение искусственной освещенности				
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
92000019А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	<p>Химический: Соблюдать требования к организации и проведению ремонтных работ, использованию средств индивидуальной защиты и мер личной профилактики, демеркуризационным мероприятиям в соответствии с СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», СП №2116-79 "Санитарными правилами по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, производящих ртуть". Обеспечить эффективность вентиляционной системы. Соблюдать режимы технологических процессов для исключения выбросов, не рассчитанных на существующую систему приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.</p>	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Снижение времени воздействия вредных производственных факторов.				
	Шум: Для защиты органов слуха применять средства защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши) при работе с зонах: Здание 631, помещение прожарки спецодежды, отм.+0,000; здание 631, помещение отпарки ванн, здание 631, агрегат №14, отм	Снижение вредного воздействия шума				

Список по  
ой оценки

Е.

ды

Г.

применит"

01.01  
01.02  
01.03  
01.04  
01.05  
01.06  
01.07  
01.08  
01.09  
01.10  
01.11  
01.12  
01.13  
01.14  
01.15  
01.16  
01.17  
01.18  
01.19  
01.20  
01.21  
01.22  
01.23  
01.24  
01.25  
01.26  
01.27  
01.28  
01.29  
01.30  
01.31  
01.32  
01.33  
01.34  
01.35  
01.36  
01.37  
01.38  
01.39  
01.40  
01.41  
01.42  
01.43  
01.44  
01.45  
01.46  
01.47  
01.48  
01.49  
01.50  
01.51  
01.52  
01.53  
01.54  
01.55  
01.56  
01.57  
01.58  
01.59  
01.60  
01.61  
01.62  
01.63  
01.64  
01.65  
01.66  
01.67  
01.68  
01.69  
01.70  
01.71  
01.72  
01.73  
01.74  
01.75  
01.76  
01.77  
01.78  
01.79  
01.80  
01.81  
01.82  
01.83  
01.84  
01.85  
01.86  
01.87  
01.88  
01.89  
01.90  
01.91  
01.92  
01.93  
01.94  
01.95  
01.96  
01.97  
01.98  
01.99  
01.100